INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL S.L. (Unipersonal)
ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA. PE-35. RCM Nº:17-OV-0003

UNIDAD TÉCNICA RESPONSABLE:
Costa Brava, 25-29 - Planta 1 Local 5 08030-BARCELONA (BARCELONA) Tfno.:933535142 email:catalunya@ingein.es

OFICINA COMERCIAL: Calle Portal de Foronda, 54 01010-Vitoria-Gasteiz (ARAVA) Tfno.:945298208 email:paisvasco@ingein.es

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE SONÓMETRO

- [X] Periódica
- [ ] Después de reparación
- [ ] Después de modificación

N.º : **V131_06030_23**

Reglamentación reguladora

ORDEN ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.

• TITULAR: ***028655*** ***028655***

Entidad **COLEGIO DE GRADUADOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE NAVARRA**

COLEGIO DE GRADUADOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE NAVARRA
CALLE PARQUE TOMAS CABALLERO 2
31006 PAMPLONA/IRUÑA
NAVARRA

NIF/CIF:
Q3170001F

• Lugar de realización de ensayos

Laboratorio INGEIN Alcazar de San Juan

CÓDIGO DE INSTRUMENTO:

• INSTRUMENTO

• SONÓMETRO

Marca:
Brüel & Kjaer
Modelo:
2237
Nº Serie:
2064997
Clase:
2

• MICRÓFONO

Marca:
Brüel & Kjaer
Modelo:
4137
Nº Serie:
2295987

• FECHA DE VERIFICACIÓN: 3 de mayo de 2023

• RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN: CONFORME

Firmado por JOSE ANTONIO SANCHEZ CHACON
Fecha: 05/05/2023 08:17:03 CEST

Cargo: Director Técnico
Firma digital

Signatario/a autorizado/a

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA. PE-35. RCM Nº:17-OV-0003

Certificado nº: **V131_06030_23**

- *PRECINTOS EXISTENTES:*

Nº	Entidad	Identif.	Ubicación	Tipo	Reprec.
1	INGEIN	17-I-0000023	PARTE LATERAL	ETIQUETA	☐
1	INGEIN	17-I-0000024	PARTE POSTERIOR-INTERNO, UBICACIÓN PILAS	ETIQUETA	☐

- *PRECINTOS COLOCADOS:*

- *VALIDEZ DE ESTA VERIFICACIÓN:* 2 de mayo de 2024 si antes no hay una operación de reparación o modificación que obligue a una verificación después de reparación o modificación

- *INSPECTOR RESPONSABLE:* CARMEN CRIPTANA PEREZ PEREZ

- *OBSERVACIONES:*

La presente verificación solo es válida si se mantienen las condiciones que dieron lugar a los ensayos de verificación, por ello, no se debe realizar ningún ajuste de servicio que provocaría la anulación del presente certificado